

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення управлінням об'єктів обмеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт

- Дата проведення обмеження **29.08.2023р.**
- Адреса розташування об'єкта **Житомирська обл., смт. Смільчино, вул. Соборна, 26.**
- Форма власності **Орендне приміщення**
- Найменування послуги **Обмеження нежитлового приміщення**
- Особа, яка провела обмеження
 - Анарьєв Євген Олександрович (експерт, кваліфікаційний сертифікат серія АЕ №003741);
 - Реміньський Андрій Миколайович, Головний спеціаліст з організації будівельних робіт ГО АТ КБ "ПриватБанк"
- Контактні дані про особу, яка провела обмеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) **+380956591512 mvid.expert@gmail.com
+380675003735 Реміньський А.М.**

Критерій безбар'єрності об'єкта фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність ь критеріям (так або ні)	Примітки
---	--	----------

- Шляхи руху до будівлі:
 - місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди так
 - таких місць не менш як 10 відсотків загальної Так Не позначено дорожжними

кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожжніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності (Частково) знаками

3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра так

4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра так

5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів та рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупнофрактурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кіслях колісних або з мільцями) так

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом так

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано мінімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання так

8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок так

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаяючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод) ні Тактильні елементи та контрастне маркування кольором відсутнє

10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/натрапки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю так

2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облаштувана доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адреса таблиць, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довількова інформація тощо	так	Тактильні елементи відсутні.
2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони прохідні/вільні пандусом	так	
3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	так	
4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинки	так	
5) двері облаштувані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотн в положенні "зачинено" і "відчинено"	так	
6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповільне контрастне маркування кольором	так	
7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	так	
8) за наявності порогів висота кожного елементу порога не перевищує 0,02 метра	так	
9) кути порогів заокруглені	так (Частково)	Кути порогів в існуючих вхідних дверях не створюють перешкоди пересування.
10) на першій/останній сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне	ні	Контрастне маркування

маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)

відсутнє

11) розміри в плані табура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслою колісному)

Табура відсутній існуючі розміри приміщення такі, що дають змогу маневрувати кріслою колісному

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів

Майданчик перед входом захищений.

13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунков більше за 0,015 м x 0,015 метра/штітка для витривання ніг, різень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході

14) у разі наявності турнікета його ширина у проєкті становить не менше 1 метра

Турнікет відсутній

3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:

1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом	так	На шляху пересування всередині приміщення, сходи та пандус не використовуються, приміщення в одному рівні
2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	так	На шляху пересування всередині приміщення, сходи та пандус не використовуються, приміщення в одному рівні
3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинки	так	На шляху пересування всередині приміщення, сходи та пандус не використовуються, приміщення в одному рівні
4) двері облаштувані спеціальними пристосуваннями	так	В зоні обслуговування

для фіксації дверних положен в положенні "зачинено" і "відчинено"	клієнтів двері не використовуються	
5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	В зоні обслуговування клієнтів прозорі конструкції не використовуються	
6) деревні отвори без порогів і перепалів висот, ширинна дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	На шляху пересування двері, порогів та інші перепони відсутні, приміщення в одному рівні	
7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	На шляху пересування двері, порогів та інші перепони відсутні, приміщення в одному рівні	
8) кути порогів заокруглені	На шляху пересування двері, порогів та інші перепони відсутні, приміщення в одному рівні	
9) на першій/останній сходинки, пороги, інші об'єкти та переходи нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	На шляху пересування двері, порогів та інші перепони відсутні, приміщення в одному рівні	
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходенок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, таблі з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеоз'язку, перекладу на жестову мову, освітлення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	На шляху пересування двері, порогів та інші перепони відсутні, приміщення в одному рівні	
11) у приміщенні відсутні предмети/перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	На шляху пересування двері, порогів та інші перепони відсутні, приміщення в одному рівні	
12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого	Облаштувано пандус тільки ззовні приміщення. Зона	
	поверху вони обладнані ліфтом, ескапатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	обслуговування знаходиться в приміщенні на одному рівні
	13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	Ліфт не використовується, приміщення відділення має електричний рівень підлог.
	14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)	Ліфт не використовується, приміщення відділення має електричний рівень підлог.
	15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, навмально збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів	Ліфт не використовується, приміщення відділення має електричний рівень підлог.
	16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	Ліфт не використовується, приміщення відділення має електричний рівень підлог.
	17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	Ліфт не використовується, приміщення відділення має електричний рівень підлог.
	18) назпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху	Ліфт не використовується, приміщення відділення має електричний рівень підлог.
	19) ширинна дверей ліфта не менш як 0,9 метра	Ліфт не використовується, приміщення відділення має електричний рівень підлог.
	20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки	Ліфт не використовується, приміщення відділення має електричний рівень підлог.
	21) світлірно-тієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	Згідно ДЕН В.2.2-40:2018 п.11.4 Обладнання санвузлів для МПН не є обов'язковим, при дотриманні вимог вказаних у п.11.4
	22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрема для чоловіків і жінок) виконано	Згідно ДЕН В.2.2-40:2018 п.11.4 Обладнання

універсальну кабінку з можливістю заїзду до неї та переїщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінках наліве в плані вильне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)		санвузлів для МГН не є обов'язковим, при дотриманні вимог вказаних у п.11.4		Організаційні заходи по встановленню планів-схем дотриманні у відповідності до вимог "Правила пожежної безпеки", п.5, Розділу II.
23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	так	Згідно ДБН В.2.2-40:2018 п.11.4 Обладштування санвузлів для МГН не є обов'язковим, при дотриманні вимог вказаних у п.11.4	31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних так приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм	
24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	так	Згідно ДБН В.2.2-40:2018 п.11.4 Обладштування санвузлів для МГН не є обов'язковим, при дотриманні вимог вказаних у п.11.4	32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних так приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що висупають над поверхнею підлоги, конструкції, порогів тощо)	На шляху перебування осіб (МГН)- перепони відсутні, підлоги приміщення в одному рівні
25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	Шляхи безпечні та марковані міжнародним знаком доступності	33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	Ширина шляху в існуючому приміщенні має розміри такі, що дають змогу маневрувати крісло колісному
26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	Внутрішні пандуси відсутні, підлога приміщення в одному рівні. Існуючий ззовні пандус позначений міжнародним знаком доступності.	34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху	Ширина шляху в існуючому приміщенні має розміри такі, що дають змогу маневрувати крісло колісному
27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	Згідно ДБН В.2.2-40:2018 п.11.4 Обладштування санвузлів для МГН не є обов'язковим, при дотриманні вимог вказаних у п.11.4	35) ширина проходу в приміщенні з обладнаннями і меблями не менш як 1,2 метра	Столн, стійки, рецепції- висотою до 0,9м. Ванкомати, термінали висотою більші ніж 0,9м.
28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так		37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які перебувають на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	
29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що співпадає самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті	так	Організаційні заходи по встановленню планів-схем дотриманні у відповідності до вимог "Правила пожежної безпеки", п.5, Розділу II.	38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які перебувають на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	Інформацію про евакуаційні виходи (шляхи руху) надають працівники відділення.
			39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з	Сповіщення про надзвичайну ситуацію

інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

надають працівники відділення.

3 нин жінок

12

12

4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінативними порушеннями відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Наставнова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

Серед працюючих кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваються на кріслах колісних	порушенням зору	порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	-	-	-	-	-
з них жінки	-	-	-	-	-

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваються на кріслах колісних	порушенням зору	порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	60	24	12	24	-

Підсумки: об'єкт за адресою Житомирська обл., смт. Смільчино, вул. Соборна, 26, за ступенем, є безбар'єрний *

* Значиться:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або були одноповерховими), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні напрямлюючі та одну мінімооскеску при вході; об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшість 80-89 сантиметрів, ліфт (або були одноповерховими), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів, об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Управитель об'єкта: АТ КБ "ПриватБанк"

Регіональний менеджер Департаменту адміністративної підтримки регіональної мережі ГО. Очеретна Олена Вікторівна

Головний спеціаліст з організації будівельних робіт ГО АТ КБ "ПриватБанк" Реяніський Андрій Миколайович

"29" серпня 2023р.