

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня**  
**безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з**  
**інвалідністю**

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження **26.08.2024р.**
2. Адреса розташування об'єкта **Житомирська обл., смт. Ємільчино, вул. Соборна, 26.**
3. Форма власності **Орендне приміщення**
4. Найменування послуги **Обстеження нежитлового приміщення**
5. Особа, яка проводила обстеження **1. Ананьєв Євген Олександрович (експерт, кваліфікаційний сертифікат серія АЕ №003741);  
2. Ремінський Андрій Миколайович, Головний спеціаліст з організації будівельних робіт ГО АТ КБ "ПриватБанк"**
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) **+380956591512 mbud.expert@gmail.com +380675003735 Ремінський А.М.**

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
--	--------------------------------------	----------

1. Шляхи руху до будівлі:
- 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди
- 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної
- Так
- Не позначені дорожнimi

кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	(Частково) знаками
3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра	так
4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	так
5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)	так
6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом	так
7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	так
8) всі сходи в межах одного маршу одинакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	так
9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)	ні Тактильні елементи та контрастне маркування кольором відсутнє
10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	так

2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо	Так (частково)	Тактильні елементи відсутні.
2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом	так	
3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	Так (Частково)	Двері вхідної групи складені з двох відчиняючихся стулок по 700мм. кожна.
4) всі сходи в межах одного маршу одинакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	так	
5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	так	
6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	так	
7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	так	
8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	так	
9) кути порогів заокруглені	так	Кути порогів в існуючих вхідних дверях не створюють перешкоди пересування.
10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне	ні	Контрастне маркування

маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	відсутнє	
11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) так становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)	Тамбур відсутній існуючі розміри приміщення такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному	
12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	Майданчик перед входом захищений.	
13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході		
14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті так становить не менше 1 метра	турнікет відсутній	
<b>3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:</b>		
1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом	Так (Частково)	На шляху пересування всередні приміщення біля входу присутня одна сходинка яка продубльована гумовим пандусом контрастного кольору, приміщення операційного залу в одному рівні
2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	Так (Частково)	На шляху пересування всередні приміщення біля входу присутня одна сходинка яка продубльована гумовим пандусом контрастного кольору, приміщення операційного залу в одному рівні
3) всі сходи в межах одного маршу одинакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	Так (Частково)	На шляху пересування всередні приміщення біля входу присутня одна сходинка яка продубльована

		гумовим пандусом контрастного кольору, приміщення операційного залу в одному рівні
4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями так для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”	так	В зоні обслуговування клієнтів двері не використовуються
5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	так	В зоні обслуговування клієнтів прозорі конструкції не використовуються
6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менше як 0,9 метра	так	На шляху пересування двері, пороги та інші перепони відсутні, приміщення в одному рівні
7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	так	На шляху пересування двері, пороги та інші перепони відсутні, приміщення в одному рівні
8) кути порогів заокруглені	так	На шляху пересування двері, пороги та інші перепони відсутні, приміщення в одному рівні
9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	Так (частково)	На шляху пересування всередині приміщення біля входу присутня одна сходинка яка продубльована гумовим пандусом контрастного кольору, приміщення операційного залу в одному рівні
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними пристроями підсилення звуку), що відповідають	ні	

вимогам державних стандартів

11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю

Так  
(частково)

На шляху пересування всередині приміщення біля входу присутня одна сходинка яка продубльована гумовим пандусом контрастного кольору, приміщення операційного залу в одному рівні

12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

Так  
(частково)

Приміщення відділення на першому поверсі. На шляху пересування всередині приміщення біля входу присутня одна сходинка яка продубльована гумовим пандусом контрастного кольору. Зона обслуговування в приміщенні операційного залу в одному рівні.

13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом

так

Ліфт не використовується, приміщення відділення має єдиний рівень підлог.

14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше як 0,02 метра)

так

Ліфт не використовується, приміщення відділення має єдиний рівень підлог.

15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів

так

Ліфт не використовується, приміщення відділення має єдиний рівень підлог.

16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля

так

Ліфт не використовується, приміщення відділення має єдиний рівень підлог.

17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху

так

Ліфт не використовується, приміщення відділення має єдиний рівень підлог.

18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху

так

Ліфт не використовується, приміщення відділення має єдиний рівень підлог.

19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра

так

Ліфт не використовується,

		приміщення відділення має єдиний рівень підлог.
20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику так та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площаадки	так	Ліфт не використовується, приміщення відділення має єдиний рівень підлог.
21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	так	Згідно ДБН В.2.2-40:2018 п.11.4 Облаштування санвузлів для МГН не є обов'язковим, при дотриманні вимог вказаних у п.11.4
22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)	так	Згідно ДБН В.2.2-40:2018 п.11.4 Облаштування санвузлів для МГН не є обов'язковим, при дотриманні вимог вказаних у п.11.4
23) окрім санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тревожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	так	Згідно ДБН В.2.2-40:2018 п.11.4 Облаштування санвузлів для МГН не є обов'язковим, при дотриманні вимог вказаних у п.11.4
24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	так	Згідно ДБН В.2.2-40:2018 п.11.4 Облаштування санвузлів для МГН не є обов'язковим, при дотриманні вимог вказаних у п.11.4
25) шляхи/напрямки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	Шляхи безпечно та марковані міжнародним знаком доступності
26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	Існуючий ззовні пандус позначений міжнародним знаком доступності.
27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	Згідно ДБН В.2.2-40:2018 п.11.4 Облаштування санвузлів для МГН не є обов'язковим, при

дотриманні вимог вказаних у п.11.4

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю  | так |   |
| 29) за визначені потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкти  | так | Організаційні заходи по встановленню планів-схем дотримані у відповідності до вимог "Правил пожежної безпеки", п.5, Розділу II.   |
| 30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах  | так | Організаційні заходи по встановленню планів-схем дотримані у відповідності до вимог "Правил пожежної безпеки", п.5, Розділу II.   |
| 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних так приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм  |     |   |
| 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних Так приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю (Частково) немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) |     | На шляху пересування всередині приміщення біля входу присутня одна сходинка яка продубльована гумовим пандусом контрастного кольору. Зона обслуговування в приміщенні операційного залу в одному рівні. |
| 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку   | так | Ширина шляху в існуючому приміщенні має розміри такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному   |
| 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху   | так | Ширина шляху в існуючому приміщенні має розміри такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному   |
| 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і   | так |   |

меблями не менш як 1,2 метра

36) висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристрій послуг (банкомати, термінали тощо) (частково) повинна становити не більше 0,9 метра

Столи, стійки, рецепція:- висотою до 0,9м. Банкомати, термінали висотою більші ніж 0,9м.

37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) так доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

Інформацію про евакуаційні виходи (шляхи руху) надають працівники відділення.

39) пристрій сповіщення про надзвичайну ситуацію так адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

Сповіщення про надзвичайну ситуацію надають працівники відділення.

#### 4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня АА

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

#### Серед працюючих кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них		
		пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху
				мають інші порушення

Усього

з них жінки

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	60	24	12	24	-
з них жінки	12	-	-	12	-

Підсумки:- об'єкт за адресою Житомирська обл., смт. Ємільчино, вул. Соборна, 26, за ступенем, є частково безбар'єрний \*

\* Зазначається:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайди на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має входну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайди на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має входну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів; об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Управитель об'єкта: АТ КБ "Приватбанк"

Регіональний менеджер Департаменту  
адміністративної підтримки регіональної мережі ГО.

Головний спеціаліст з організації будівельних  
робіт ГО АТ КБ "ПриватБанк"

"26" серпня 2024р.

Очеретна Олена Вікторівна

Ремінський Андрій Миколайович